

การตรวจสอบความเสื่อมสภาพน้ำยาล้างฟิล์มเอกสารเรียบแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันไดในโรงพยาบาลราชวิถี

เกณฑ์ วุฒิจินดาโรจน์, วท.บ.(รังสีเทคนิค)*

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: น้ำยาล้างฟิล์มเอกสารเรียบจะเสื่อมสภาพหลังจากการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง การตรวจสอบความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มมีความจำเป็นเพื่อป้องกันฟิล์มไม่ได้คุณภาพและช่วยลดการเอกสารเรียบ โดยการตรวจสอบความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มเอกสารเรียบแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันไดด้วยสายตาเป็นวิธีที่ง่ายในทางปฏิบัติ วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มเอกสารเรียบแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันได ระหว่างการประเมินด้วยสายตาและด้วยเครื่องเดนซิโตร์ วัสดุและวิธีการ: ทำการทดสอบคุณภาพของน้ำยาล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2549 โดยใช้การตรวจสอบแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันไดด้วยสายตาและเครื่องเดนซิโตร์ ผลการศึกษา: การตรวจสอบแบบสายตาหาค่าคงท่าราสต์ดิฟเพื่อเรนต์เพนท์ว่ามีความดำเนินมาตรฐาน 2 ขั้นซึ่งบ่งว่า น้ำยาล้างฟิล์มเสื่อมสภาพ และการตรวจสอบแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันไดด้วยเครื่องเดนซิโตร์ พบว่า ค่าสปีดคินเดกซ์ ค่อนท์ราสต์อินเดกซ์มีค่าเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากกว่า 0.1 และเบส พลัส ฟอกมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 0.05 การตรวจสอบทั้ง 2 อย่าง ได้ผลเหมือนกัน สรุป: การประเมินความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติแบบอุ่มนิ่ยมขั้นบันไดด้วยสายตาได้ผลไม่แตกต่างจากวิธีการประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์

* กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จ.นครราชสีมา 30000

Abstract: Evaluation of Film Processing Solution Deterioration using Aluminium Stepped Wedge in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Ketmanee Wuttijindaroj, B.Sc. (Radiological Technology)

Department of Radiology, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital.

Nakhon Ratch Med Bull 2006; 30: S73-9.

Background: Exhaustion of the processing solution occurs following the prolonged use. Therefore, evaluation of the solutions should be done periodically to assure the uniformity of the development of the radiographs during the useful life of the solutions and to prevent the suboptimal film and the repeat studies. Evaluation of film processing solution deterioration after using Aluminium Step Wedge, the outcome will be evaluated by naked eye is very simple and practical. **Objectives:** To evaluate the accuracy of film processing solution deterioration after using Aluminium Step Wedge by naked eye and the Densitometer. **Materials and Methods:** Study in the Department of Radiology, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital from 22nd June 2006 to 6th August 2006, total 46 days. The study was done by inspection of the radiographs of an Aluminium Step Wedge. Densitometer also was used to measure the optical density of the radiographs. **Result:** The contrast different of the radiograph optical density was more than step 2 on visual inspection, that the processing solution is exhausted. The study using Densitometer revealed that the increase or decrease of the speed index and contrast index was more than 0.1 while the increase or decrease of the base plus fog was more than 0.05. The same result was obtained from the study using the densitometer. **Conclusion:** Evaluation of film processing solution deterioration using aluminium step wedge by naked eye is effective as using the densitometer.

ภูมิหลัง

โรงพยาบาลราชนครรัตน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,019 เตียง มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 1,913 คน⁽¹⁾ หัตถการทางการแพทย์ในทุกๆ ด้านย่อมมีปริมาณมากตามจำนวนผู้มารับบริการของโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ฟิล์มในการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อวินิจฉัยโรค โดยในปัจจุบันก่อร่องงานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลราชนครรัตน์ได้ใช้เครื่องถ่ายฟิล์มอัตโนมัติเพื่อบริการที่รวดเร็ว ทั้งนี้น้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้กับเครื่องถ่ายฟิล์มดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบความเสื่อมสภาพเนื่องจากน้ำยาล้างฟิล์มจะเสื่อมสภาพตามปริมาณการใช้งานและเพื่อลดปัญหาฟิล์มไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งลดการเอกสารเรียซ้ำ

การตรวจสอบความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มแบบอลูมิเนียมขั้นบันได (Aluminium step wedge) เป็นวิธีที่ประยุกต์ใช้ได้ง่าย โดยใช้อลูมิเนียมเส้นแผ่นแน่น牙 วางเรียงช้อนกันเหมือนขั้นบันได ซึ่งมีขนาดและจำนวนแตกต่างกันไป อาจมี 10, 11, 16 หรือ 21 ขั้น และภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายภาพอลูมิเนียมดังกล่าวจะมีความค่าลดเหลือลงไปตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำภาพถ่ายรังสีไปประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์จะสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ หรือความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มได้แต่การประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน หากสามารถประเมินด้วยสายตาได้ จะทำให้การประเมินความเสื่อมของน้ำยาล้างฟิล์มมี

ความสะอาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเสื่อมสภาพน้ำยาล้างฟิล์มแบบอลูมิเนียมขั้นบันได ระหว่างการประเมินด้วยสายตาและด้วยเครื่องเดนซิโต มิเตอร์ในโรงพยาบาลราชวิถี

คำนิยามคัพท์

-- **ค่าสปีดอินเดกซ์ (Speech index)** เป็นค่าความดำของลำดับขั้นของແບฟิล์ม ที่มีค่าใกล้เคียงกัน 1+ (เบส + ฟ็อก) มากที่สุด

- **ค่าค่อนตราสารอินเดกซ์ (Contrast index)** เป็นผลต่างของค่าความดำ จุด 2 จุดบนฟิล์ม ในทางปฏิบัติ จะหาผลต่างของความดำระหว่างขั้น 2 ขั้นใดๆ บนແບฟิล์ม กีได้ วัดค่าความดำจะอยู่ในช่วง $0.25+$ (เบส + ฟ็อก) กับ $2.0+$ (เบส + ฟ็อก)

- **ค่าเบส พลัส ฟ็อก (Base plus fog)** เป็นค่าความดำของเบสของฟิล์มรวมกับค่าความดำที่เกิดจากสารไว้แสงบางส่วนของฟิล์มที่ไม่ถูกแสง แต่ทำปฏิกิริยา กับน้ำยาล้างฟิล์ม วัดค่า ณ ขั้นที่ 1 ของແບฟิล์มความคุณซึ่งเป็นขั้นที่ขาวที่สุด

ข้อกำหนด

1. การศึกษานี้ใช้เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ Konica รุ่น SRX-701

2. ให้อลูมิเนียมขั้นบันได 11 ขั้นที่มีอยู่แล้วในกลุ่มงานรังสีวิทยา

3. ใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เครื่องเดียวกัน ตั้งค่าเอกซ์โพสเชอร์ 70 เค.วี.พี. ใช้เวลาในการฉายรังสี 0.5 วินาที, ค่ากระแสนหลอด 100 มิลลิแอมป์ร์ และระยะ focal spot to film distance เท่ากับ 100 เซนติเมตร

4. ใช้ฟิล์มชนิดและรุ่นเดียวกันตลอดการทดสอบ

5. การประเมินด้วยสายตาจากผู้ส่องฟิล์มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

6. เริ่มต้นการทดสอบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้น้ำยาล้างฟิล์ม มีการเติมน้ำยาในถังพักตลอดการศึกษา โดยไม่มีการล้างถัง สิ่งสุดการทดสอบเมื่อต้องล้างถังเนื่องจากตะกอนอุดตัน ใส่กรองน้ำ และใส่กรองน้ำยาสร้างภาพ

7. ค่าค่อนตราสารอินเดกซ์ (contrast different) ที่ได้จากการประเมินด้วยสายตาเป็นงบแกน ± 2 ถือว่าเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้

8. National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) กำหนดค่าจากการประเมินด้วยเครื่องเดนซิโต มิเตอร์ที่ถือว่าเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้คือสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ดังนี้

- ค่าเบส พลัส ฟ็อก มีค่าต่างกัน 0.05
- ค่าสปีดอินเดกซ์ มีค่าต่างกัน 0.10
- ค่าค่อนตราสารอินเดกซ์ มีค่าต่างกัน 0.10

วัสดุและวิธีการ

เริ่มการตรวจสอบความเสื่อมของน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้กับเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2549 รวม 46 วัน คือตั้งแต่วันเริ่มต้นใช้น้ำยาล้างฟิล์ม จนถึงวันสุดท้ายที่ตะกอนอุดตัน ใส่กรองและต้องเปลี่ยนน้ำยาล้างฟิล์มด้วยวิธีแบบอลูมิเนียมขั้นบันได เปรียบเทียบผลของค่าเบส พลัส ฟ็อก ค่าค่อนตราสารอินเดกซ์ ค่าสปีดอินเดกซ์ จากการประเมินด้วยเครื่องเดนซิโต มิเตอร์ และค่าค่อนตราสารอินเดกซ์ จากการประเมินด้วยสายตาโดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี้

1. เครื่องเอกซเรย์ Toshiba รุ่น KXO-80G
2. เครื่องล้างฟิล์ม Konica รุ่น SRX-701
3. อลูมิเนียมขั้นบันได
4. เครื่องเดนซิโต มิเตอร์
5. ฟิล์มขนาด 8×10 นิ้ว
6. คาสเซต สกรีนขนาด 8×10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
7. น้ำยาสร้างภาพ จำนวน 1 ชุด

8. นำ้ยาคงสภาพ จำนวน 1 ชุด
9. แผ่นฟิล์มคำ หรือกระดาษคำ จำนวน 1 แผ่น

วิธีการศึกษา

ทำการทดสอบลักษณะของวัสดุต่างๆ ตามปกติ เทียบเท่าฟิล์มน้ำยา ขนาด 14×17 นิ้ว จำนวน 50 แผ่น และนำไปล้างในน้ำยาล้างฟิล์มอยู่ในสภาวะสมดุลก่อนทำการศึกษา

1. ทำฟิล์มควบคุม ถ่ายภาพเอกสารเรื่องอุณหภูมิเนี่ยนแบบขึ้นบันได จำนวน 1 แผ่น หลังจากถ่ายภาพเอกสารเรื่องของวัสดุต่างๆ ตามปกติ เทียบเท่าฟิล์มน้ำยา ขนาด 14×17 นิ้ว จำนวน 50 แผ่น และนำไปล้างในน้ำยาล้างฟิล์ม เพื่อให้ปฏิกริยาเคมีของน้ำยาล้างฟิล์มอยู่ในสภาวะสมดุล

1.1 แบบวัดด้วยสายตา

- นำฟิล์มน้ำยา 8×10 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น ถ่ายภาพเอกสารเรื่องอุณหภูมิเนี่ยนแบบขึ้นบันได 11 ขั้น

- นำฟิล์มที่ได้ตัดส่วนที่เป็นพื้นหลังออก ให้เหลือไว้แต่ส่วนที่เป็นภาพของอุณหภูมิเนี่ยนขึ้นบันไดแต่ละขั้น

- นำกระดาษคำหรือแผ่นฟิล์มคำมาเจาะช่องจำนวน 2 ช่อง ให้อยู่ในระดับเดียวกัน โดยให้มีขนาดเท่ากับอุณหภูมิเนี่ยนขึ้นบันไดขั้นที่ 6 หรือขั้นที่อยู่ต่ำกว่า ของอุณหภูมิเนี่ยนขึ้นบันได

- นำฟิล์มควบคุมติดที่กระดาษ หรือฟิล์มคำที่เจาะช่องทางด้านหนึ่ง

1.2 แบบวัดด้วยเครื่องเดนซิโตร์

- นำฟิล์มควบคุมที่ได้จากการเอกสารเรื่องอุณหภูมิเนี่ยนแบบขึ้นบันไดมาหาค่าความดันของแต่ละขั้นบันไดด้วยเครื่องเดนซิโตร์ บันทึกค่าปกติของแต่ละขั้น

- หาค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ และค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ และบันทึกลงบนกราฟควบคุมคุณภาพของแต่ละค่า

2. ทำฟิล์มทดสอบ ถ่ายภาพเอกสารเรื่องอุณหภูมิเนี่ยนแบบขึ้นบันไดในแต่ละวัน จำนวน 1 แผ่น หลังจากถ่าย

ภาพเอกสารเรื่องของวัสดุต่างๆ ตามปกติ เทียบเท่าฟิล์มน้ำยา ขนาด 14×17 นิ้ว จำนวน 50 แผ่น และนำไปล้างในน้ำยาล้างฟิล์ม เพื่อให้ปฏิกริยาเคมีของน้ำยาล้างฟิล์มอยู่ในสภาวะสมดุลก่อนทำการศึกษา

3. นำฟิล์มทดสอบที่ได้ไปประเมินค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ เฟอร์เรนต์ด้วยสายตาและค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ และค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ ด้วยเครื่องเดนซิโตร์


3.1 การประเมินด้วยสายตา นำภาพถ่ายที่ได้ในแต่ละวันติดกับช่องที่เหลือในแผ่นฟิล์มควบคุมที่ทำไว้เปรียบเทียบระหว่างช่องที่ 6 ของฟิล์มควบคุมและฟิล์มทดสอบที่ได้โดยหากค่าความดันเท่ากัน ค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ เฟอร์เรนต์จะเท่ากับ 0 หากฟิล์มทดสอบคำนากกว่าจะใช้เครื่องหมาย + หากฟิล์มทดสอบคำน้อยกว่าจะใช้เครื่องหมาย - เช่น ฟิล์มควบคุมขั้นที่ 6 มีค่าเท่ากับขั้นที่ 8 ของฟิล์มทดสอบ ค่าที่ได้จะเท่ากับ +2 หากเท่ากับขั้นที่ 4 ของฟิล์มทดสอบค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ เฟอร์เรนต์ที่ได้จะเท่ากับ -2 ทั้งนี้หากค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ เฟอร์เรนต์เกินกว่า ± 2 จะทำซ้ำในวันนั้น ๆ โดยตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำยาล้างภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำยาล้างฟิล์ม เวลาของการล้างฟิล์มคุณสมบัติของน้ำยาล้างฟิล์ม เช่น ความถ่วงของน้ำยา หรือการปนเปื้อน เพื่อปรับให้ได้มาตรฐานแล้วทดสอบซ้ำ

3.2 การประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์ หากค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ และค่าคอนตราสตอตอินเดกซ์ และบันทึกลงบนกราฟควบคุมคุณภาพของแต่ละค่า

4. เปรียบเทียบผลการประเมินด้วยสายตาและด้วยเครื่องเดนซิโตร์

ผลการศึกษา

การประเมินความเสื่อมของน้ำยาล้างฟิล์มแบบอุณหภูมิเนี่ยนขึ้นบันไดด้วยสายตาพบว่า วันที่ 1 ถึงวันที่ 45



ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าคอนทราสต์ดิฟเฟอเรนต์ ระยะเวลาการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม 46 วัน

ที่ใช้น้ำยาล้างฟิล์ม มีค่าคอนทราสต์ดิฟเฟอเรนต์ ไม่เกิน กว่า ± 2 แต่ในวันที่ 46 ค่าคอนทราสต์ดิฟเฟอเรนต์เท่ากับ $+3$ ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นค่าที่เกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ หมายความว่า น้ำยาล้างฟิล์มเกิดความเสื่อมสภาพ

ผลการประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์ พบว่า ฟิล์มควบคุมค่าเบส พลัส ฟอก เท่ากับ 0.30 ค่าสปีดอินเดกซ์เท่ากับ 1.30 ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์เท่ากับ 1.82 ดังนั้นช่วงของค่าทั้ง 3 ที่ยอมรับได้มีเมื่อนำฟิล์มมาเปรียบเทียบจะอยู่ในช่วงดังตารางที่ 1


ตารางที่ 1 ช่วงที่ยอมรับได้ของค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีด อินเดกซ์ ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์

	ช่วงที่ยอมรับได้
ค่าเบส พลัส ฟอก	0.25 - 0.35
ค่าสปีดอินเดกซ์	1.20 - 1.40
ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์	1.72 - 1.92

ผลการประเมินฟิล์มทดสอบด้วยเครื่องเดนซิโตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้น้ำยาจนถึงวันที่ 45 พบว่าค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ แต่ในวันที่ 46 พบว่า ค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์ มีค่าเกินช่วงที่ยอมรับได้ ดังภาพที่ 2, 3, 4

วิจารณ์

ผลการเปรียบเทียบวิธีตรวจสอบความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มเอกสารเรย์ด้วยเครื่องล้างฟิล์ม อัตโนมัติแบบอลูมิเนียมขั้นบันได ระหว่างการประเมินด้วยสายตาและด้วยเครื่องเดนซิโตร์ พบว่าทั้งสองวิธีให้ผลตรงกัน คือ วันที่ 1-45 ของการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม ค่าที่ใช้ตรวจสอบโดยเครื่องเดนซิโตร์ ซึ่งได้แก่ ค่าเบส พลัส ฟอก ค่าสปีดอินเดกซ์ ค่าคอนทราสต์อิเดกซ์ และค่าที่ตรวจสอบด้วยสายตาคือ ค่าคอนทราสต์ดิฟเฟอเรนต์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ และวันที่ 46 ใน การใช้น้ำยาดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือช่วงที่ยอมรับได้ นั่นคือ




ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าเบส พลัส ฟอก ระยะเวลาการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม 46 วัน


พบความเสื่อมของน้ำยาล้างฟิล์มที่เกินช่วงที่ยอมรับได้ ในวันที่ 46 เช่นเดียวกันทั้งสองวิธี

ความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีอุณหภูมิเนื้ยน

ขันบันไดใช้การประเมินด้วยสายตา โดยไม่ต้องใช้ค่าเป็นตัวเลขและดูได้จากความแตกต่างของขันบันได เมื่ยเทียบกับฟิล์มมาตรฐาน ผลที่ได้เชื่อถือได้เช่นเดียวกับวิธีการใช้เครื่องเดนซิมิเตอร์ แต่การตรวจสอบด้วย



ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าสปีดอินเดกซ์ ระยะเวลาการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม 46 วัน



ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าคุณภาพสีอนเดกซ์ ระยะเวลาการใช้น้ำยาล้างฟิล์ม 46 วัน

สายตาเป็นวิธีการที่ต้องการความแม่นยำและทักษะของผู้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ สายตาของคนอ่านฟิล์ม ความสม่ำเสมอและความคงที่ของความสว่างจากตู้ส่องฟิล์ม โดยการศึกษานี้ได้ควบคุมปัจจัยดังกล่าว แต่ การนำวิธีตรวจสอบด้วยสายตาไปใช้ในกระบวนการทำงาน ควรต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้แม่นยำ และถูกต้องอย่างแท้จริง

สรุป

การประเมินความเสื่อมสภาพของน้ำยาล้างฟิล์ม ของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติแบบอัลูมิเนียมขันบันได ด้วยสายตาได้ผลไม่แตกต่างจากวิธีการประเมินด้วยเครื่องเดนซิโตร์

เอกสารอ้างอิง

- รายงานประจำปี โรงพยาบาลราษฎร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2548.

- จิตต์ไชย สุริยะกร, มนัส มงคลสุข, มาลินี ธนาธุณ, ชาลิต วงศ์เอก. การควบคุมคุณภาพการล้างฟิล์ม. ใน: จิตต์ไชย สุริยะกร, มนัส มงคลสุข, มาลินี ธนาธุณ, ชาลิต วงศ์เอก. บรรณาธิการ. การควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ส.เลฟวิ่ง จำกัด; 2539. หน้า 42–62.
- มาลินี ธนาธุณ, ประisan วงศ์ตาหล้า, ภัสสุรีย์ ชีพสุวนต์, อรุณี เหมะธุลิน, รันยีร์ เพ็งແປ່ນ, ສຸກວິຫຼາ ສູນເພິ່ງ. Processor Quality Control. ใน: มาลินี ธนาธุณ, ประisan วงศ์ตาหล้า, ภัสสุรีย์ ชีพสุวนต์, อรุณี เหมະธຸລີນ, ຮັນຍີ່ຣໍ ເພິ່ງແປ່ນ, ສຸກວິຫຼາ ສູນເພິ່ງ. บรรณาธิการ. ຄຸນອື່ນພາກສໍາຫັກງານຮັງສີ ວິນຈັບ. พິມພົກສະໜັກ. 1. กรุงเทพมหานคร: ບ້ານທີ່ໄທເທດໂນເມັດ; 2547. หน้า 45–9.
- National Council on Radiation Protection and Measurements "Quality Assurance for Diagnostic Imaging Equipment", NCRP Report No.99, 1988
- Available from <http://www.crcpd.org/Pubs/QC-DOS/QC-vol1-web.pdf>
- Available from <http://svcc.edu/programs/RAD/RAD-294-OBE.pdf>
- Available from <http://www.crcpd.org/PDF/12-92qac.pdf>